




Uszkodzona płyta filtracyjna w komorze nr 2
widok z góry



Przekrój A-A



	PROJEKT WYKONAWCZY	
	<i>Inwestor:</i> Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz	<i>Nr rys.</i> K-1
	<i>Treść rys.</i> Inwentaryzacja uszkodzonej płyty drenażowej.	<i>Skala</i> 1:50
<i>Objekt:</i> Naprawa uszkodzonego drenażu w filtrze nr 2 w budynku filtrów II-go stopnia. Stacja wodociągowa „Czyżkówko”.		<i>Projektował:</i> mgr inż. Józef Abramowicz upr. ABIT-II-7131-11/2000
<i>Branża:</i> Konstrukcja		<i>Data:</i> 06.2023